

FICHA TÉCNICA**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Indicador M-210W. Uso en Humedad Extrema.

- Display:** LCD con retroiluminación multicolor (Indicador de acero inoxidable)
- Clase:** 100,000 Divisiones de Trabajo
- Funciones:** Función de Over - Under, Congelar peso en pantalla, memoria Tara, como cuenta piezas, conversión de Kg a litros (requiere densidad).
- Unidades:** Kg, Lb, Oz.
- Alimentación:** Eliminador: 110Vca, 60Hz, 12Vcc, 0.5A 6W.
Batería (recargable): 6Vcc.
- Temperatura de Operación:** 0 °C - 40 °C
- Grado Hermético:** IP-67
- Humedad de Operación:** ≤ 90%

